


Ze względu na miejscowy charakter wykonywanych badań granice warstw są orientacyjne - wynikają z analizy i interpolacji danych uzyskanych w punktach badań. Z tego powodu przyjęty model geologiczny i geotechniczny może różnić się od rzeczywistej zmienności litologicznej i rozkładu wartości parametrów fizyko-mechanicznych. Różnice wysokościowe punktów badawczych przyjęto z mapy sytuacyjno-wysokościowej. Nie analizowano szczegółowo morfologii terenu pomiędzy punktami badawczymi.

		GEO-PROSPEKT ul. Kazimierza Wielkiego 6/43, 05-200 Wołomin		Zał. Nr 2.1
Wyniki badań podłoża gruntowego			- na potrzeby opinii geotechnicznej pod budowę parkingu przy szkole - ZS Tłuszcz w m. Tłuszcz, gm. Tłuszcz	
		Model geologiczny podłoża - przekrój geotechniczny nr I		Skala 1: 400/60
Opracował	Data 10/2018	Nazwisko P. Stępczak, M. Schab	Podpis	