

Miejscowo : Tłuszcz
Gmina: Tłuszcz
Powiat: wołomi ski
Województwo: mazowieckie

Obiekt: Budowa parkingu przy szkole - ZS Tłuszcz
Wiercenie: Geo-Prospekt
Dozór geol.: Ł.Chrobak

System wiercenia: udar.-obrot.

Rz dna: 103.70 m n.p.m.

Skala 1 : 20

Data wiercenia: 2018-10-16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Wiercenie	Gł boko zwiernia wody [m p.p.f.]	Stratygrafia	Skala [m]	Profil	Przelot [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688-1	Symbol gruntu wg PN-86/B -02480	Nr warstwy	Włgotno	Liczba wałczkowa	Stan gruntu	IL	ID wg PN-EN 1997-2:2007
		Czwartorz d Hobcen			0.50	nasyp niekontrolowany (piasek drobny próchniczny, gruz, gruz ceglany), br zowo- szary	Mg (Or) nN (PdH,grz,grz ceg)		I	mw	-	-		
					0.70	nasyp niekontrolowany (piasek drobny, humus, wr, gruz ceglany, szkło), óto-czarny	Mg (FSa,Om)N	(Pd, H, , grz ceg)						
					0.90	PRZESZKODA								